

«Согласовано»
Представитель трудового коллектива
ГБПОУ МО ФТК
_____/ В.И. Завтрик /
« ____ » _____ 2019



Инструкция № ИОТ-050-2019 по охране труда при работе на гибочном станке

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К самостоятельной работе на гибочном станке допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Учащиеся допускаются с 16 лет и только под руководством мастера.
- 1.2. Рабочие должны работать в спецодежде, спецобуви, а также пользоваться, при необходимости, защитными приспособлениями (очки и т.п.), одежда должна быть застегнута на все пуговицы. Кроме того, должны работать в головном уборе, полностью закрывающем волосы. Работать в обуви легкого типа (сандалиях, босоножках, тапочках и т.д.) запрещается.
- 1.3. Лица, допущенные к работе, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Одеть в рабочую одежду.
- 2.2. Получить задание, индивидуальные средства защиты, материалы, инструменты;
- 2.3. Получить инструктаж на рабочем месте по выполняемой работе.
- 2.4. Проверить исправность инструмента.
- 2.5. Проверить рабочее место и удалить людей из опасной зоны.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Выполнять только ту работу, на которую получил задание.
- 3.2. Работать в рабочей одежде с застегнутыми рукавами.
- 3.3. **Запрещается**
 - работать на гибочном станке, при снятых с подставки кромках.
 - изгибать трубы на угол более 180 градусов.
 - изгибать профили, не указанные в технической характеристике (прутки, полосы и др.)

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. В случае аварии, травмы, поломки следует
 - немедленно прекратить работу на станке;
 - сообщить о случившемся руководителю работ;
 - оказать помощь пострадавшему, а при необходимости - отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение;
 - принять участие в ликвидации последствий аварии.

5. Требования охраны труда по окончании работ

- 5.1. Сообщить руководителю работ об окончании работ.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место: инструмент и приспособления сложить в отведенное место, аккуратно сложить готовые детали и заготовки.
- 5.3. Обо всех замеченных неполадках в работе станка сообщать руководителю работ.
- 5.4. Тщательно вымыть руки с мылом.

Специалист по охране труда З/В / В.М. Зуболомов /