

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Физико-технический колледж»
(ГБПОУ МО «Физтех-колледж»)

СОГЛАСОВАНО:

на заседании Совета колледжа
Протокол № 6 от 28.08.2023 г.
Председатель Совета колледжа



М.Г. Гриднев
28.08.2023 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом № 241 от 01.09.2023 г
Директор ГБПОУ МО
«Физтех-колледж»



А.А. Летуновский
01.09.2023 г.

Инструкция № ИОТ-065 -2023
по охране труда для укладчика пиломатериалов

Настоящая инструкция разработана с учетом Основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда (утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 г. №772н); Правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями (утв. Приказом Минтруда РФ №835н от 27.11.2020г.); Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда № 903н от 15.12.2020 г.); Правил по охране труда в деревообрабатывающем производствах (утв. Приказом Минтруда № 644н от 23.09.2020г.).

1. Общие требования по охране труда.

1.1. К работе в качестве укладчика пиломатериалов могут быть допущены лица, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работ, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения приемов.

1.2. Укладчики, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам и пройти инструктаж по охране труда на всех выполняемых работах.

1.3. Не разрешается выполнять работу, не порученную руководителем работ.

1.4. Укладчики должны знать:

- правила внутреннего трудового распорядка и выполнять их;
- правила укладки и перекладки пиломатериалов;
- устройство и назначение применяемых механизмов.

1.5. В работе использовать средства индивидуальной защиты (рукавицы, спецодежду, обувь и другие).

1.6. Рабочие места и рабочие зоны должны иметь достаточное освещение. Свет не должен слепить глаза.

1.7. Для чистки, уборки рабочих мест пользоваться вспомогательными инструментами (щеткой, метлой, скребком и другими).

1.8. На рабочем месте необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Курить только в установленных местах.

1.9. Лица, нарушившие требования безопасности, несут дисциплинарную ответственность, если их действия не влекут за собой уголовной ответственности.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, обувь, головной убор и другие средства индивидуальной защиты, применяемые на конкретном рабочем месте. Одежда не должна быть слишком свободной и иметь свисающих концов, которые могли бы быть захвачены движущимися частями механизмов.

2.2. Осуществить внешний осмотр оборудования и убедиться: в свободном доступе к пусковым устройствам; в исправности электрооборудования и цепляющих устройств, пусковых и блокировочных устройств путем кратковременного их включения; в эффективности работы тормозных устройств; в наличии ограждений, их исправности и надежности крепления; в исправности применяемых вспомогательных средств; в достаточной освещенности рабочего места.

2.3. Кратковременным включением проверить работоспособность пакетоформировочной и пакеторасформировочной машины, конвейеров, траверсной тележки, лебедки, подъемника ворот сушильных камер и убедиться, что их пуск безопасен.

2.4. О замеченных недостатках доложить руководителю работ.

2.5. Приступать к работе на неисправном оборудовании запрещается.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Расформировку доставленных пакетов пиломатериалов на приемную часть пакеторасформировочной машины следует начинать только после удаления транспортных машин на безопасное (не менее 5 м) расстояние.

3.2. При сброске досок на многоцепной транспортер необходимо находиться со стороны их торцов и осуществлять перемещение пиломатериалов крючком с верхних рядов. При необходимости сопредельные доски следует придерживать, стремясь не допустить их падения.

3.3. В течение смены укладчик на расформировке пиломатериалов должен периодически очищать рабочее место от снега, мусора, коры.

3.4. Прилагая усилия для поправки досок на цепном транспортере, рабочий должен занять устойчивое положение. Чтобы не потерять равновесие и не упасть, к усилию рук не следует добавлять массу своего тела.

3.5. Укладчик на подаче пиломатериалов должен отключить транспортер: при обрыве цепей, спадании их с привода и поломке других частей; при появлении людей в опасной зоне; при внезапном отключении электроэнергии.

3.6. Запрещается:

- ходить по транспортеру;
- выполнять ремонт, чистку, смазку при работающем транспортере.

3.7. Штабелирование сырого пиломатериала на площадке складирования производить на прокладке квадратного сечения не менее 100x100 мм.

3.8. При укладке прокладок под пакет пиломатериала не находиться в зоне опасности, особенно при поднятом автопогрузчиком пакете.

3.9. Запрещается работать при отсутствии или неисправном ограждении пилы. Использование пил с не проточенными, неправильно разведенными, выломленными зубьями и трещинами на дисках не допускается.

3.10. Не исправлять застрявшую не пропиленную доску до остановки пилы.

3.11. Удаление прокладок на пакетоформировочной машине, застрявших на наклонном подъемнике, поправку сбившихся досок на конвейере и на формируемом пакете необходимо осуществлять при помощи специального крючка. При уборке приямка наклонного подъемника от мусора, посторонних предметов и снега необходимо валочную платформу закрепить фиксатором.

3.12. При формировании сушильного штабеля пиломатериалов на вертикальном подъемнике торцовые упоры должны быть закрыты на специальный крючок.

3.13. Перед началом подъема подъемника со сформированных штабелем пиломатериала открыть специальный крючок, торцовые упоры отвести поворотом на 30-40° от исходного положения, после чего включить подъемник.

3.14. Производить перекатывание штабелей вручную запрещается.

3.15. Перед перемещением пакета досок вагонетками на траверсную тележку и с нее головки рельсов, выходящие из погрузочной площадки и сушильных камер, необходимо установить точно против головок рельсов на тележке.

3.16. Для предотвращения самопроизвольного перемещения пакетов с вагонетками их следует закрепить на рельсах башмаками или другими тормозными приспособлениями. Применять для торможения обломки досок, прокладок запрещается.

3.17. При перемещении траверсной тележки подать сигнал, убедиться в отсутствии людей и не допускать нахождения на ее пути людей, и предметов, препятствующих ее движению,

3.18. При движении вагонеток с пакетом и траверсной тележки следует отойти от них на расстояние не менее 3 м, при этом запрещается находиться в опасной зоне движущегося каната и направляющего блока.

3.19. Рабочему, управляющему траверсной тележкой, запрещается высовываться за пределы габарита пакета.

3.20. Не разрешается кататься на траверсной тележке, переходить по ней во время движения.

3.21. Перед перемещением пакета до траверсной тележки к сушильной камере убедиться в надежности зацепления крюком средней вагонетки и в отсутствии людей на пути движения.

3.22. Во время движения пакета с досками на вагонетках следить, чтобы не произошло схода вагонеток с рельс. В случае обнаружения перекоса и начала схода скатов вагонеток с рельс немедленно выключить лебедку и принять меры к недопущению развала пакета. При закатывании штабеля в камеру не допускается его разворот.

3.23. Следить за правильностью расположения троса в блоке. В случае схода троса из ручья блока выключить лебедку, ослабить канат и вставить его в блок.

3.24. Запрещается находиться кому-либо в зоне сгибания троса и блоков и по всей длине его натяжения.

3.25. Проследить, чтобы ворота сушильной камеры были открыты полностью, и пакет не мог бы задеть за их края и развалиться.

3.26. При открывании дверей сушильной камеры следует отойти на расстояние не менее 1 м от полотен дверей.

3.27. В случае необходимости захода внутрь камеры для проведения работ температура воздуха в ней не должна превышать 40 °С. При входе в сушильную камеру у дверей должен быть дежурный рабочий. Закатка, выкатка и перекачка штабелей в камеры должна осуществляться при включении вентиляторов подачи воздуха в сушильную камеру.

3.28. При выкатке пакета, закатке или перемещении по рельсовым путям лебедкой отойти от него на расстояние не менее 3 м и не находиться в опасной зоне движущегося каната и направляющего блока.

3.29. При формировании пакета высушенных пиломатериалов рабочему, занятому управлением пакетоформировочной машиной, в момент сброса пиломатериалов следует находиться у кнопочной станции.

3.30. При закатке штабеля на расформировочную машину убедиться в том, что лапы подъемника опускаются вниз равномерно.

3.31. Перед подъемом штабеля проверить исправность цепей и троса.

3.32. При сваливании досок на транспортные цепи расформировочной машины находиться на них запрещается.

3.33. Нахождение под поднятым штабелем пиломатериалов запрещается.

3.34. При формировании транспортного пакета для придания ему правильной геометрической формы и устойчивости через каждые 300-400 мм необходимо класть поперечные прокладки.

3.35. При падении досок с транспортных цепей расформировочной машины на укладываемый пакет следует отойти в сторону.

3.36. Строповку сформированного пакета могут выполнять лица, имеющие удостоверение стропальщика, прошедшие очередную проверку знаний.

3.37. Поправку прокладок в контейнере можно выполнять при остановленной ленте транспортера.

3.38. Не разрешается накопление в контейнере прокладок, требующих поправки. Эта операция должна выполняться систематически.

3.39. Поправку пиломатериалов в стойках пакетоформировочной машины необходимо выполнять только при остановленном цепном транспортере.

3.40. Следить за состоянием проходов и рабочих мест, не допуская их захламления.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении аварийной ситуации или угрозе травмирования немедленно остановить оборудование нажатием кнопки "Стоп".

4.2. При перегреве электродвигателя необходимо остановить его и дать возможность охладиться. Охлаждать двигатель водой запрещается.

4.3. При появлении стука, вибрации, изменения характера шума, перегрева подшипников, появления запаха гари или дыма немедленно остановить оборудование.

4.4. При несчастном случае необходимо оказать помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь, доложить руководителю.

4.5. При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел. 112, приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения, сообщить руководителю.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Выключить оборудование.

5.2. Привести в порядок рабочее место, очистить от мусора конвейеры, машины, проходы.

5.3. Убрать приспособления, используемые в работе.

5.4. Очистить одежду, обувь. Обдуть одежду, пол, оборудование сжатым воздухом запрещается.

5.5. Проверить исправность всех узлов и деталей. При невозможности устранения неисправностей своими силами доложить о них руководителю работ.

Ведущий специалист по охране труда



Г.В. Рудая